



RAPP.NL



Inventarisatie

Vastgoedonderhoud Project

Rapport aangemaakt op 5 november 2020.

Onderhoudstraat 2



Voorzijde | Verdieping: Begane grond



Voorzijde | Verdieping: Begane grond



Voorzijde | Verdieping: 1



Achterzijde | Verdieping: 1

Uit te voeren werkzaamheden aan deze woning

Eenheid		Stuksprijs	Aantal	BTW	Totalen
C1 100	Reparatie kleiner dan 100 cm ³	32,00	1	9%	32,00
C1 50	Reparatie kleiner dan 50 cm ³	23,00	4	9%	92,00
C2 150	Laminatie kleiner dan 150 cm ¹	160,00	1	21%	160,00
C4 200	Deelvervanging kleiner dan 200 cm ¹	162,00	1	21%	162,00
DRR	Vervangen van een draairaam (standaard profilering)	495,00	1	21%	495,00
GL-UIT	Uitnemen van Glas of Paneel	55,00	1	21%	55,00
NLV	Vervangen Neuslat kleiner dan 1 m ¹	21,00	1	21%	21,00
P1	Frezen van een verbinding	11,00	1	9%	11,00
P4	Frezen van scheuren kleiner dan 10 cm ¹	9,00	1	9%	9,00

1.037,00

Totalen

Totaal uit te voeren werkzaamheden					
Eenheid		Stuksprijs	Aantal	BTW	Totalen
C1 100	Reparatie kleiner dan 100 cm3	32,00	1	9%	32,00
C1 50	Reparatie kleiner dan 50 cm3	23,00	4	9%	92,00
C2 150	Laminatie kleiner dan 150 cm1	160,00	1	21%	160,00
C4 200	Deelvervanging kleiner dan 200 cm1	162,00	1	21%	162,00
DRR	Vervangen van een draairaam (standaard profilering)	495,00	1	21%	495,00
GL-UIT	Uitnemen van Glas of Paneel	55,00	1	21%	55,00
NLV	Vervangen Neuslat kleiner dan 1 m1	21,00	1	21%	21,00
P1	Frezen van een verbinding	11,00	1	9%	11,00
P4	Frezen van scheuren kleiner dan 10 cm1	9,00	1	9%	9,00
Subtotaal excl. BTW					1.037,00
BTW 9% over € 144,00					12,96
BTW 21% over € 893,00					187,53
Totaal incl. BTW					1.237,49